VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状		
G-04784	デュトロ	高所作業車		
初年度	型式		車体番号	
平成30年01月	TPG-XZU600X		XZU600-0018287	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	70,046 km	300 kg	4,000 cc	抹消

上物

2017/12　タダノ　AT-100TTE　電工仕様　作業床高さ9.9m　絶縁バケット200kg　アースリール
外部電源コード　アワメーター955h

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
FAT	N04C	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備

バックカメラ, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ナビ,DPR, VSC, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー（PCS）

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
4,860 mm	1,730 mm	2,880 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)

	8		8	
要交換	要交換		要交換	要交換
スペア	欠			


フロント	リア
205/85R16	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。


キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り


フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。









修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
フレーム所々錆小	・上物各所傷

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319