VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-04373	レンジャー	タンク車

初年度	型式	車体番号
平成29年06月	TKG-FC9JEAA	FC9JEA-12688

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	299,315 km	3,120 kg	5,120 cc	抹消

上物

2016/12　極東開発　LS04-30　最大数量3.9KL　2室(2.9KL+1KL)　第2石油類(軽油・灯油)
電動ツインホースリール　給油ガン2個　アナログメーター2個　タンク書類あり

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J05E	有	軽油	210-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備

バックカメラ, キーレス, スペアキー, キセノンライト, ドラレコ ,DPR, ESスタート

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
6,300 mm	2,180 mm	2,400 mm

内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)

	8	8		
8	8	8	8	
スペア	要交換			

フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有　Fガラス中央部割れ1cm

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。









修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
エンジンブレ小	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・外装塗装済 ・左Fピラー凹み ・リアフェンダー凹み ・左テールランプレンズ割れ

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319