VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状		
G-04244	フォワード	アルミウイング パワーゲート ベッド付		
初年度	型式		車体番号	
平成27年01月	TKG-FRR90S2		FRR90-7066085	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	472,735 km	2,650 kg	5,190 cc	令和9年04月19日
上物	2014/7 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 90度ストッパー 精工ラック 2018/5 新明和 格納ゲート 1t			

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	210-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			
その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, ETC2.0 アイドリングストップ, キセノンライト ,DPD, HSA			

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,610 mm	2,310 mm	3,490 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
6,240 mm	2,230 mm	2390 門口2310 mm

タイヤ状態(分山)

	8	8		
8	8	8	8	
スペア	10			


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	荷箱右外パネルパッチ当て フロントバンパー飛び石傷

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX：043-488-6319