VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-05119	レンジャー	低温冷凍車　格納パワーゲート付　ベット付　ワイド

初年度	型式	車体番号
平成30年04月	2KG-FD2ABA	FD2AB-103943

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	367,261　km	2,350　kg	5,120　cc	抹消

上物

2018/3　東プレ　左サイドドア　リア観音扉　ラッシング2段　床縞アルミ　断熱55㎜(扉)　90度ストッパー
2018/3　東プレ　XV72L0C-U　エバハウス　−30℃設定
2017/11　新明和　格納ゲート　1t　室内リモコン

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	A05C	有	軽油	210-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備

バックカメラ(カラー), スペアキー, LEDヘッドライト ,
DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー（PCS）

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,680　mm	2,490　mm	3,410　mm

内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
6,200　mm	2,320　mm	2110mm,床面地上高 1040　mm

タイヤ状態(分山)

	5	5		
5	5	5	2	
スペア	10			

フロント	リア
225/90R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ：小
シート破れ：無し

フロントガラス
飛び石有


※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。





ミラーカバー一部欠





凹み

テールレンズ割れ小

修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	良好

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319