VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05280	エルフ	保冷バン　ワイドロング	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成31年02月	F6	2RG-NPR88YN	NPR88Y-7001749

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	155,331 km	3,750 kg	2,990 cc	抹消

上物

2019/1　日本フルハーフ　E1EH338　左スライドドア　リア3枚観音扉
90度ストッパー(左リア観音扉のみ)　断熱55mm

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
4JZ1	軽油	150-ps	左

装備

バックカメラ(カラー), キーレス,スマートキー,アイドリングストップ
ラジオ,DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ(PCB)

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
6,590 mm	2,230 mm	3,220 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
4,990 mm	2,070 mm	2,080 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
	1,080 mm	

タイヤ状態(分山)

	8 / 8	8 / 8
	8 / 8	8 / 8
	/	/
スペア	10	


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態

良好

車輌状態

・左サイドマーカー不灯×1
・ナンバー灯不灯×1
※一般ユーザー様は取付費用が含まれております。
・R中央扉ゴムパッキン割れ
・トリムビス穴有

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319