VEHICLE CONDITION REPORT

# 車輌状態表

| 管理No | 車名 | 形状 | |
|---|---|---|---|
| G-05201 | フォワード | 2.9t吊4段クレーン　木平 | |
| 初年度 | シフト | 型式 | 車体番号 |
| 令和元年09月 | F6 | 2PG-FRR90S1 | FRR90-7145643 |

| 乗員 | 走行距離 | 最大積載量 | 排気量 | 車検期限 |
|---|---|---|---|---|
| 3人 | 65,870 km | 2,500 kg | 5,190 cc | 抹消 |

上物

2019/8　ユニック　URG344　フックイン　ラジコン
3方開　ヘッダーパネル鉄　ロープホール3対　精工ラック

| 原動機 | 燃料 | 馬力 | 電動ミラー |
|---|---|---|---|
| 4HK1 | 軽油 | 190-ps | 左 |

装備

ETC1.0,キーレス,スペアキー,DPD, HSA, LDWS, IESC
プリクラッシュブレーキ（PCB）

| 外寸(長さ) | 外寸(幅) | 外寸(高さ) |
|---|---|---|
| 8,180 mm | 2,260 mm | 3,030 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |
| 5,420 mm | 2,160 mm | 410 mm |
| 門口(内寸) | | 床面地上高 |
| | | 1,060 mm |

タイヤ状態(分山)

| | | |
|---|---|---|
| | 5 | 5 |
| | | |
| 8 | 8 | 8 8 |
| | | |
| スペア | 10 | |


| フロント | リア |
|---|---|
| 245/80R17.5 | 〃 |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石小

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。




| 修復歴 | 修復箇所 |
|---|---|
| 無し | |

| エンジン状態 | ミッション、デフ状態 |
|---|---|
| 良好 | 良好 |

| フレーム状態 | 車輌状態 |
|---|---|
| 良好 | ・床塗装済<br>・鳥居傷小<br>・クレーンワイヤーキンク一部有 |

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。


GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319