VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05200	**車名** レンジャー	**形状** アルミウイング パワーゲート ベット付 ワイド リアエアサス

初年度 平成25年06月	**型式** TKG-FD9JLAG	**車体番号** FD9JLA-12370

乗員 2人	**走行距離** 350,389 km	**最大積載量** 2,300 kg	**排気量** 5,120 cc	**車検期限** 抹消

上物	2013/6 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 システムフロア 引き出しフック5対 精工ラック 2013/5 極東開発 格納ゲート 1t

シフト F6	**原動機** J05E	**ICターボ** 有	**燃料** 軽油	**馬力** 210-ps
車体色 白	**AC** 有(オートクーラー)	**PS** 有	**PW** 有	**エアバッグ** 有
ABS 有	**電動ミラー** 左			

その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ラジオ ,DPR, ESスタート,(メッキ)ステップ

外寸(長さ) 8,570 mm	**外寸(幅)** 2,490 mm	**外寸(高さ)** 3,450 mm
内寸(長さ) 6,220 mm	**内寸(幅)** 2,400 mm	**内寸(高さ)** 2390mm,門口(内寸) 2290mm,床面地上高 1020 mm

タイヤ状態(分山)

	8	8	
8	8	8	8
	スペア 欠		

フロント 225/80R17.5	**リア** 〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	**修復箇所**

エンジン状態 良好	**ミッション、デフ状態** 良好
フレーム状態 良好	**車輌状態** ・左ミラー付け根補修 ・荷箱内パネル傷、ワレ穴小 ・バックカメラ映らない ・シート補修粗

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX：043-488-6319