VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05210	フォワード	土砂禁ファームダンプ　ベット付　増トン　ワイド	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成30年08月	F6	2RG-FTR90U2	FTR90-7008325

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	708,769 km	7,400 kg	5,190 cc	抹消

上物　2018/9　新明和　DR7-01S　3方開　リア観音扉　左右2段アオリ　プロテクターハシゴ
17立米　右アオリは上段のみ開閉可
床、Fプロテクター内側、右アオリ内側、Sバンパー、リアフェンダー、燃料タンク、プロテクターハシゴ、ツールBOXステンレス

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
4HK1	軽油	240-ps	無

装備　ETC1.0,AW, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ
キセノンライト, ラジオ,DPD, HSA, LDWS, IESC
ミリ波車間クルーズ, プリクラッシュブレーキ（PCB)
（メッキパーツ)ミラー、グリル、バンパー(ステンレス)ルーフバイザー

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
7,900 mm	2,480 mm	2,860 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
5,480 mm	2,350 mm	1,410 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
0 mm	1,220 mm	

タイヤ状態(分山)


	2		2	
2	2		2	2
スペア	8			

フロント	リア
265/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
フレーム塗装済	・エア漏れ小 ・右フォグ不灯 ※一般ユーザー様は交換費用が含まれています。

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319