VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05297	レンジャー	アルミバン　ベッド付　リアエアサス　左右キャブハシゴ	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成29年06月	F6	TKG-FD7JLAG	FD7JLA-24626

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	158,796 km	2,850 kg	6,400 cc	抹消

上物

2017/5　トランテックス　リア3枚観音扉　ラッシング1段
センターローラー　左扉のみ90度ストッパー　リアフェンダーステンレス

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
J07E	軽油	240-ps	左

装備

ETC2.0,スペアキー,ラジオ,DPD, HSA,ミリ波車間クルーズ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,720 mm	2,240 mm	3,500 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
6,470 mm	2,130 mm	2,430 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
	970 mm	

タイヤ状態(分山)

	要交換		2	
2	2		2	2
スペア	要交換			


フロント	リア

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有、中央割れ（1cm以上）

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・右ドアストッパー動作悪い ・左右Rウインカーレンズ割れ

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319