VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05118	ギガ	2.9t吊4段クレーン　アルミブロック　4軸低床	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成28年07月	F7	QKG-CYH77B	CYH77B-7000073

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	331,220 km	12,700 kg	9,830 cc	抹消

上物

2015/4　ユニック　URU504　フックイン　ラジコン　差し違いアウトリガー
藤和車体　5方開　鳥居加工物　ヘッダーパネル鉄　丸棒鉄　ロープ穴9対　アオリ上部縞アルミ
丸かんフック11対　スタンションホール5対　精工ラック　ツールBOXステンレス

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
6UZ1	軽油	380-ps	左

装備

バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, リターダ
キセノンライト,DPD, HSA, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ
プリクラッシュブレーキ（PCB）, デフロック

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,980 mm	2,490 mm	3,400 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
8,810 mm	2,360 mm	310 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
0 mm	1,020 mm	

タイヤ状態(分山)

	5	5	
	5	5	
8	8	8	8
5	5	5	5
スペア	要交換		

フロント	リア
265/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・オールペン済 ・アオリ内側切れ穴

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319