車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状	
G-05253	ギガ	冷凍ウィング　リアエアサス　4軸低床	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成28年07月	F7	QKG-CYJ77B	CYJ77B-7002002

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	1,507,595 km	12,800 kg	9,830 cc	抹消

上物

2016/7　菱重　TDJS70A-L2　エバハウス　-30℃設定
2016/7　日本フルハーフ　リア観音扉　ラッシング2段　床縞アルミ
Fパネル内側縞アルミ　精工ラック　断熱55m(ドア)
門口、ロックロッド、ハンマロック、各ヒンジ、ツールボックス、フェンダーステンレス

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
6UZ1	軽油	380-ps	左

装備

ETC1.0,バックカメラ(カラー), AW,スペアキー, リターダ, キセノンライト,
エアサスコントローラー,ドラレコ,ラジオ,DPD, HSA, LDWS, IESC, 車両ふらつき警報,
ミリ波車間クルーズ, プリクラッシュブレーキ(PCB),デフロック
【メッキパーツ】ミラー,Fバンパー,コーナー,グリル,ステップ,フェンダーガーニッシュ,ドアハンドル

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,950 mm	2,490 mm	3,780 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
9,440 mm	2,380 mm	2,560 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
2,460 mm	1,010 mm	

タイヤ状態(分山)

	8		8	
	5		5	
5	5		5	5
5	5		5	5
スペア	要交換			


フロント	リア
265/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	7速ギア鳴り

フレーム状態

各所錆

車輌状態

・左右Sマーカー不灯
※一般ユーザー様は取付費用が含まれております。
・左右F支柱錆

スタート28℃→4ｈ13℃

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319