VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-04319	ダイナ	低温冷凍車　パワーゲート　ワイドロング　フルジャストロー	
初年度	シフト	型式	車体番号
令和2年04月	F6	2RG-XZU710	XZU710-0030248

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	99,649 km	2,000 kg	4,000 cc	令和9年08月30日

上物

2017/6　菱重　エバハウス　-30℃設定
2017/6　日本フルハーフ　左サイドドア　リア観音扉　ラッシング2段　床縞アルミ
90度ストッパー　断熱55㎜(リア観音扉、サイドドア)
2017/4　新明和　格納ゲート　1t　室内リモコン

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
N04C	軽油	150-ps	無

装備

☒C1.0,バックカメラ(カラー),スペアキー,アイドリングストップ,DPR,VSC,
LEDヘッドライト,ナビ(純正) 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー（PCS)
【メッキ】ミラー、コーナー、グリル、Fバンパー(一部)

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
6,540 mm	2,210 mm	3,010 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
4,520 mm	2,020 mm	1,930 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	

タイヤ状態(分山)

	8	8
8	8	8 8
スペア	10	


フロント	リア
205/70R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好（仕上げ、塗装済）	・キャブオールペン済 外気温17℃ スタート15℃→3ｈ-16℃

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319