VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状		
G-05161	クオン	アルミウイング　リアエアサス　ハイルーフ　4軸低床		
初年度	型式		車体番号	
平成30年02月	2PG-CG5CA		JNCMB02G6JU028380	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	445,241　km	13,700　kg	10,830　cc	令和9年08月26日
上物	2017/10　日本トレクス　リア観音扉　ラッシング2段　引き出しフック9対 精工ラック　フェンダー、ツールボックスステンレス			

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
エスコット(2ペダル)	GH11	有	軽油	390-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
茶	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備　ETC1.0,バックカメラ(カラー), AW, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ ,LEDフォグトラフィックアイクルーズEHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ, ドライバーステータスモニター（DSM）メッキ各所

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,980　mm	2,490　mm	3,760　mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,630　mm	2,410　mm	2620mm　床面地上高1020　mm

タイヤ状態(分山)

	8	8	
	8	10	
5	5	2	要交換
要交換	要交換	5	5
スペア	10		


フロント	リア
245/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ：小
シート破れ：有り

フロントガラス
飛び石有　運転席側割れ(1cm以上)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
Rクランクシールオイル滲み	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・荷箱内フロントパネル凹み、傷 ・右テールランプレンズ割れ、補修 ・アルミホイール傷 ・左ドア灰皿欠 ・アオリ内側一部キレ小あり ・アオリ外側10cm程度のクラックあり ・エアサスコントローラー電源入らず

GROOVAVE Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319