VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-04867	ファイター	アルミウイング　ベッド付　リアエアサス　ワイド	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成28年06月	F6	TKG-FK64F	FK64F-590133

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	350,974 km	2,800 kg	7,540 cc	抹消

上物

2016/5　パブコ　リア観音扉　90度ストッパー
ラッシング2段　引出しフック6対　精工ラック
リアフェンダーステンレス

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
6M60	軽油	220-ps	左

装備

バックカメラ(カラー), AW, キーレス, スペアキー, キセノンライト, エアサスコントローラー, DPF, EZGO
【メッキパーツ】ミラー、ミラーステー、コーナーパネル、グリル、Fバンパー
ステップモール、ドアウインカー、Sパネル、ステップ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,590 mm	2,490 mm	3,470 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
6,240 mm	2,390 mm	2,400 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
2,310 mm	1,000 mm	

タイヤ状態(分山)

	5	5	
5	5	2	2
スペア	2		


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態
良好

ミッション、デフ状態
ドラッグリンクブーツ後ろ側破れ
※一般ユーザー様は交換費用が含まれています。

フレーム状態
良好

車輌状態
・右パネル内側割れ穴小
・庫内灯不灯
・右Sマーカーレンズ欠×1
※一般ユーザー様は交換費用が含まれています。

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319