車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状		
G-04542	ギガ	アルミウイング　リアエアサス　2デフ　4軸低床		
初年度	型式		車体番号	
令和3年11月	2PG-CYJ77C		CYJ77C-7019582	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	396,048 km	13,600 kg	9,830 cc	令和9年07月13日

上物

2021/10　日本フルハーフ　リア観音扉　ラッシング2段　引出しフック9対　床後方スロープ鉄板

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F7	6UZ1	有	軽油	380-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備　☒C2.0,バックカメラ(カラー),アイドリングストップ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,LEDフォグ
デフロック,DPD, HSA, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ, プリクラッシュブレーキ（PCB）
【メッキ】コーナー、ミラー、グリル、Fバンパー、フェンダーガーニッシュ、ステップスカート

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,970 mm	2,490 mm	3,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,690 mm	2,400 mm	2650mm 床面地上高1050 mm

タイヤ状態(分山)

	8	8		
	5	5		
5	5	5	5	
5	5	5	5	
スペア	8			

フロント	リア
245/70R19.5	〃


※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。


キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り


フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。









修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・アオリ内側傷、凹み、切れ穴

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319