VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状		
G-04856	スーパーグレート	アルミウイング リアエアサス 2デフ 4軸低床		
初年度	型式		車体番号	
平成28年11月	QPG-FS64VZ		FS64VZ-521061	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	672,961 km	13,500 kg	12,800 cc	令和8年11月20日
上物	2016/7 日本トレクス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック9対 精工ラック リアフェンダー、ツールBOXステンレス			

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F7	6R10	有	軽油	380-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備	ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー, DPF, EZGO, オートクルーズ, アクティブアテンションアシスト（MDAS3） （メッキ)コーナーパネル、グリル、Fバンパー、ミラーカバー

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,990 mm	2,490 mm	3,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,620 mm	2,410 mm	2650mm,門口(内寸)2570mm,床面地上高940 mm

タイヤ状態(分山)

	8	8		
	8	8		
8	8	8	8	
8	8	8	8	
スペア	8			


フロント	リア
245/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス
飛び石傷 運転席側割れ1㎝未満

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	年式相応のデフ錆小

フレーム状態	車輌状態
良好	・右アオリ内側1部パッチ当て補修跡 ・アオリ内側傷、凹み、１部キレ穴

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX：043-488-6319