VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05208	レンジャー	穴掘建柱車	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成24年09月	F6	TKG-FC9JGAP	FC9JGA-10271

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	90,381 km	100 kg	5,120 cc	抹消

上物

2012/8　アイチコーポレーション　吊上荷重2950kg　アタッチメント油圧取出口
モーメントリミッター無し　アースリール　オーガ　水タンク
ブーム3段　キャブバックステップ　アワメーター7422h

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
J05E	軽油	190-ps	左

装備

スペアキー,DPR,ESスタート

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
7,470 mm	2,200 mm	3,310 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
0 mm	0 mm	mm
門口(内寸)	床面地上高	
0 mm	0 mm	

タイヤ状態(分山)

	5		5	
5	5		5	5
スペア	10			


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有　助手席側割れ(1cm未満)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・ボディ塗装済 ・配管カバー、配管凹み

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319