VEHICLE CONDITION REPORT

# 車輌状態表

| 管理No | 車名 | 形状 | | |
|---|---|---|---|---|
| G-05366 | エルフ | 木平 パワーゲート 10尺 ルーフキャリア 2.95t4ナンバー | | |
| 初年度 | シフト | 型式 | 車体番号 | |
| 令和2年09月 | F6 | 2RG-NKR88A | NKR88-7008105 | |
| 乗員 | 走行距離 | 最大積載量 | 排気量 | 車検期限 |
| 3人 | 165,220 km | 2,950 kg | 2,990 cc | 抹消 |

上物

3方開　2段スノコアオリ　鳥居、床縞鉄

2020/6　極東開発　垂直ゲート　600kg　左側PGスイッチ2個有

| 原動機 | 燃料 | 馬力 | 電動ミラー |
|---|---|---|---|
| 4JZ1 | 軽油 | 150-ps | 左右 |

装備

バックカメラ(カラー), スペアキー, スマートキー

アイドリングストップ, ASR, DPD, HSA, 【メッキ】Fグリル

| 外寸(長さ) | 外寸(幅) | 外寸(高さ) |
|---|---|---|
| 4,680 mm | 1,690 mm | 1,990 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |
| 3,050 mm | 1,620 mm | 1段目400 2段目800 mm |
| 門口(内寸) | 床面地上高 | |
| 0 mm | 820 mm | |

タイヤ状態(分山)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | | 5 | |
| | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | |
| スペア | 10 | | |

| フロント | リア |
|---|---|
| 195/85R16 | 〃 |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。












| 修復歴 | 修復箇所 |
|---|---|
| 無し | |

| エンジン状態 | ミッション、デフ状態 |
|---|---|
| オイルパン、クランクシールオイル滲み | 良好 |

| フレーム状態 | 車輌状態 |
|---|---|
| 良好 | ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。 |

GROOWAVE
Truck dealer


グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319