VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05214	クオン	アルミウイング　ハイルーフ　2デフ　4軸低床	
初年度	シフト	型式	車体番号
令和4年02月	エスコット(2ペダル)	2PG-CG5CA	JNCMB02G0NU067410

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	202,947 km	13,700 kg	10,830 cc	抹消

上物

2021/11　日本フルハーフ　リア観音扉

ラッシング2段　引出しフック9対

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
GH11	軽油	390-ps	左

装備　ETC2.0,バックカメラ(カラー), LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,ラジオ,EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ,トラフィックアイクルーズ,デフロック,社外ナンバー灯 【メッキ】Fバンパー、グリル、ミラー、ミラーステー、コーナー、ドアノブ ガーニッシュ、ステップ、サイドパネル、フェンダー

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,980 mm	2,490 mm	3,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,640 mm	2,410 mm	2,650 mm
門口(内寸)	床面地上高	
2,570 mm	1,050 mm	

タイヤ状態(分山)

	10		10	
	10		10	
10	10		10	10
10	10		10	10
スペア	5			


フロント	リア
245/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・荷箱内パネル割れ穴小

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319