VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05255	レンジャー	低温冷凍車　パワーゲート付　リアエアサス　5.7mベース	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成31年02月	F6	2KG-FC2ABG	FC2AB-110534

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	297,008 km	2,880 kg	5,120 cc	抹消

上物

2018/1　菱重　TDJS50A-L2　-30℃設定　エバハウス
2019/1　トランテックス　V053E09-01　左サイドドア　リア観音扉　システムフロア
ラッシング2段　90度ストッパー　断熱75mm(ドア)　リアフェンダー、ツールボックスステンレス
2018/12　極東開発　格納ゲート　1t　室内リモコン　ラジコン受信機のみ

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
A05C	軽油	210-ps	左

装備

バックカメラ(カラー), AW,スペアキー,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー
ドラレコ,ラジオ,DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト（AMB）

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,000 mm	2,340 mm	3,180 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
5,830 mm	2,200 mm	1,960 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
	1,110 mm	

タイヤ状態(分山)

	2	2
5	5	5 5
スペア	2	

フロント	リア
225/80R15	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・荷箱内傷、凹み小 外気温25℃ スタート22℃→4ｈ-13℃ ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319