

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                 |                    |                               |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-01205                                                 | 車名<br>コンドル         | 形状<br>アルミウイング パワーゲート ワイド ベッド付 |                 |            |
| 初年度<br>平成27年02月                                                 | 型式<br>TKG-MK38L    | 車体番号<br>MK38L-31115           |                 |            |
| 乗員<br>2人                                                        | 走行距離<br>822,709 km | 最大積載量<br>2,550 kg             | 排気量<br>4,670 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2014/11 トレクス ゲート蓋 ラッシング2段 精工ラック<br>2014/12 極東開発 オートターン 1t |                    |                               |                 |            |

|                         |            |            |          |              |
|-------------------------|------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6               | 原動機<br>GH5 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>215-ps |
| 車体色<br>水色               | AC<br>有    | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有                | 電動ミラー<br>左 |            |          |              |
| その他装備<br>(メッキパーツ) Fバンパー |            |            |          |              |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,740 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,570 mm |
| 内寸(長さ)<br>6,240 mm | 内寸(幅)<br>2,410 mm | 内寸(高さ)<br>2,410 mm |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |   |   |     |     |     |     |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| タイヤ状態(分山)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |   |     |     |     |     |       |   |
| <table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">中</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中 中</td> <td style="text-align: center;">中 中</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□ □</td> <td style="text-align: center;">□ □</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア 中</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> </table> | 中        | 中 | □ | □ | 中 中 | 中 中 | □ □ | □ □ | スペア 中 | □ |
| 中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中        |   |   |   |     |     |     |     |       |   |
| □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | □        |   |   |   |     |     |     |     |       |   |
| 中 中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中 中      |   |   |   |     |     |     |     |       |   |
| □ □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ □      |   |   |   |     |     |     |     |       |   |
| スペア 中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □        |   |   |   |     |     |     |     |       |   |
| フロント<br>225/80R17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | リア<br>// |   |   |   |     |     |     |     |       |   |

|             |    |
|-------------|----|
| キャブ内部<br>汚れ | 小  |
| シート破れ       | 有り |

|         |     |
|---------|-----|
| フロントガラス | 要交換 |
|---------|-----|



|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                               |
| フレーム状態<br>良好 | 車体状態<br>・キャブ色褪せ<br>・荷箱ルーフパネル凹み<br>・アオリ内張り 傷、凹み |

# GROOVAVE

Truck dealer