

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01311	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成29年08月	型式 SDG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-23584		
乗員 3人	走行距離 61,001 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/6 ユニック URG344RK ラジコン フックイン 3方開 ロープ穴3対				


シフト AT	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC DPR				

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,130 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	2			□	□			5	2	5	5	□	□	□	□	スペア	□		
5	2																			
□	□																			
5	2	5	5																	
□	□	□	□																	
スペア	□																			
フロント 225/90R17.5	リア 〃																			

キャブ内部 汚れ	少
シート破れ	無し

フロントガラス 飛び石



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆	車体状態 <ul style="list-style-type: none"> ・床補修、割れ ・アオリ傷凹み ・アオリ内割れ

