

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01496	車名 デュトロ	形状 高所作業車 9.9m 電工仕様		
初年度 平成29年12月	型式 TPG-XZU600X	車体番号 XZU600-0017832		
乗員 3人	走行距離 66,556 km	最大積載量 300 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2017/11 タダノ AT-100TTE 9.9m 絶縁バケット200kg 電工仕様工具箱左、右1段 絶縁ブーム3段目				

シフト AT	原動機 N04C-up	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
アイドリングストップ, ハロゲンライト, ナビ, V
DPR, VSC, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ


外寸(長さ) 4,860 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,880 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)										
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>要交換</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア 2</td> <td>□</td> </tr> </table>	2	2	□	□	要交換	要交換	□	□	スペア 2	□
2	2									
□	□									
要交換	要交換									
□	□									
スペア 2	□									

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車体状態 ・天張りヤニ汚れ

