

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-01536	車名 デュトロ	形状 木平 ワイド超ロング 高床		
初年度 平成30年11月	型式 2KG-XZU720M	車体番号 XZU720-0016308		
乗員 3人	走行距離 70,454 km	最大積載量 4,300 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 鳥居シマアルミ張り				


シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ハロゲンライト ,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー				

外寸(長さ) 6,820 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,330 mm
内寸(長さ) 4,980 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	5			8	8	8	8	8	8	8	8	スペア	10		
8	5															
8	8	8	8													
8	8	8	8													
スペア	10															
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左キャブステップ凹み (ステア凹み)

# GROOVAVE

Truck dealer