

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01497	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン ワイドリアエアサス		
初年度 平成25年05月	型式 LKG-FTR90T2	車体番号 FTR90-7002176		
乗員 2人	走行距離 347,436 km	最大積載量 7,200 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2013/4 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 小平 3方開 引き出しフック6対 床、鳥居鉄板張り 根太増し				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
AW, キーレス, ETC(1.0), アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, DPD, HSA
(メッキ) Fバンパー、コーナー、ミラー


外寸(長さ) 9,750 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 2,970 mm
内寸(長さ) 5,990 mm	内寸(幅) 2,340 mm	内寸(高さ) 700 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 265/70R19.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部 汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス 飛び石有



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 デフ錆、仕上げ済
フレーム状態 各所錆、仕上げ済	車体状態 ・ルーフピラーインナー凹み ・ルーフパネル補修・ペイント・凹み ・左ステップ凹み ・左ドア交換 ・左アンダーカバー割れ ・キーレス不良

GROOVAVE
Truck dealer