

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表


管理No G-01548	車名 フォワード	形状 穴掘建柱車		
初年度 平成25年01月	型式 SKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7039487		
乗員 2人	走行距離 3,301 km	最大積載量 200 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2012/12 タダノ DT-720 2.9t吊 オーガ トップシート ブーム長さ4.85m~12.15m 作業時最大路面荷重8.7t 掘削穴径0.45m モーメントリミッター無しモデル				
シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,ハロゲンライト, ASR				

外寸(長さ) 7,480 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 3,220 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
10	10	10	10
スベア	10		
フロント 225/80R17.5	リア		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ルーフパネル凹み ・上物各所傷 ※上物修理中の為、納車までにお時間がかかります 修理費用は車両価格に含まれております。

GROOWAVE
Truck dealer