

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-01640	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド ハイルーフ		
初年度 令和元年05月	型式 2KG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-108911		
乗員 2人	走行距離 241,721 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2018/9 パブコ リア観音扉 ラッシング2段 引き出しフック5対				

シフト F6	原動機	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備  
バックカメラ, ETC, LEDヘッドライト  
DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS)


外寸(長さ) 8,620 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,580 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2,400 mm

タイヤ状態(分山)	5	5		
	5	5	5	5
	スペア	10		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

フロントガラス 飛び石有
-----------------



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> ・荷箱Fパネル凹み ・アオリ内張り傷、凹み ・左R支柱凹み ・右ラッシングレール取付不良、浮き

**GROOVAVE**  
Truck dealer