

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01620	車名 メルファ	形状 41人乗りバス デラックス 総輪エアサス 2ペダル		
初年度 平成31年02月	型式 2DG-RR2AJDA	車体番号 RR2AJD-40340		
乗員 41人	走行距離 274,054 km	最大積載量	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 41座席（運転席、ガイド席、補助席6席含む） 自動折戸ドア モケットリクライニングシート 左右上棚 網ポケット ドリンクホルダー トランクルーム3ヶ				

シフト プロシフト	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 0-ps
車体色 白	AC 有(オート)	PS 有	PW 無	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備
バックカメラ(カラー), ハロゲンライト, ESスタート

外寸(長さ) 8,990 mm	外寸(幅) 2,340 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			8	8	8	8	スペア	10		
5	5											
8	8	8	8									
スペア	10											
フロント 9R19.5	リア //											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

