

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01638	車名 フォワード	形状 木平 ベッド付		
初年度 平成26年04月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7060751		
乗員 2人	走行距離 80,952 km	最大積載量 3,400 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 引き出しフック3対 鳥居鉄板張り				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備
バックカメラ(カラー), キーレス, ETC, アイドリングストップ, キセノンライト, DPD, HAS

外寸(長さ) 8,480 mm	外寸(幅) 2,280 mm	外寸(高さ) 3,120 mm
内寸(長さ) 6,210 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア 欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			□	□			5	5	5	5	□	□	□	□	スペア 欠			
5	5																			
□	□																			
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スペア 欠																				
フロント 225/90R17.5	リア																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷、膨らみ

GROOVAVE

Truck dealer