

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01730	車名 ファイター	形状 フックロール 未使用車 増トン		
初年度 令和5年12月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-615035		
乗員 2人	走行距離 438 km	最大積載量 7,800 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和6年12月26日
上物 2022/9 極東開発 JM07-52 ツインホイス ト キャブバックステップ 下部ローラー(手動) 可変式リアバンパー				


シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC1.0,バックカメラ, キーレス, キセノンライト,DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー				

外寸(長さ) 6,540 mm	外寸(幅) 2,280 mm	外寸(高さ) 2,500 mm
内寸(長さ) mm	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
フロント 265/70R19.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

