

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01627	車名 フォワード	形状 中温冷凍ウイング パワーゲート ワイド ベッド付		
初年度 平成30年05月	型式 2RG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7126070		
乗員 2人	走行距離 338,006 km	最大積載量 2,200 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2018/ 菱重 TDS30DX -5°C設定 2018/2 フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引き出しフック5対 床木 2018/2 極東開発 格納ゲート				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有(オート)	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
バックカメラ(カラー), ETC, アイドリングストップ, キセノンライト, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)


外寸(長さ) 8,620 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,550 mm
内寸(長さ) 6,230 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2,390 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 225/90R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 良好



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左右アオリ内側傷、凹み ・右アオリヒンジボルト1本欠

