

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|-------------------|
| 管理No G-01954 | 車名 ファイター | 形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイド 未使用車 増トン | | |
| 初年度 令和6年02月 | 型式 2KG-FK62FZ | 車体番号 FK62FZ-615470 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 577 km | 最大積載量 7,600 kg | 排気量 7,540 cc | 車検期限 令和7年2月25日 |
| 上物 2023/12 ユニック URG374A フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 ロープ穴5対 丸かんフック5対 根太増し 精工ラック | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 6M60 | ICターボ | 燃料 軽油 | 馬力 240-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| | |
|-------|---|
| その他装備 | キーレス, キセノンライト, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ) Fバンパー, コーナー, グリル, ミラー |
|-------|---|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 9,410 mm | 外寸(幅) 2,470 mm | 外寸(高さ) 3,040 mm |
| 内寸(長さ) 5,510 mm | 内寸(幅) 2,360 mm | 内寸(高さ) 400 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| タイヤ状態(分山) | <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | スベア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| スベア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 265/70R19.5 | リア // | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|----|
| キャブ内部 | |
| 汚れ | 小 |
| シート破れ | 無し |

| | |
|---------|----|
| フロントガラス | 良好 |
|---------|----|



| | |
|--------------|------------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・タコグラフ：SDカード無し |

