

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-01856	車名 ファイター	形状 2.9t吊5段クレーン アルミブロック ベッド付 ワイド 未使用車		
初年度 令和5年10月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-611393		
乗員 2人	走行距離 1,675 km	最大積載量 7,200 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 検切れナンバー付
上物 2023/9 タダノ ZX365HRSA フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 警報仕様 パブコ 3方開				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,キーレス,キセノンライト,DPF,EZGO,LDWS,ESP,アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー
-------	--

外寸(長さ) 8,460 mm	外寸(幅) 2,290 mm	外寸(高さ) 3,260 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 700 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
フロント 265/70R19.5	リア 〃																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・タコグラフSDカード無し

