

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01854	車名 ファイター	形状 2.9t吊5段セルフクレーン 木平 ワイド 増トン 未使用車		
初年度 令和5年10月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-611343		
乗員 2人	走行距離 1,030 km	最大積載量 7,200 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 検切れナンバー付
上物 2023/9 タダノ ZX365SLPHRSA フックイン ラジコン 油圧張り出し ハイジャッキ 差し違いアウトリガー 警報仕様 バブコ 3方開 床アビトン スロープハンガー 横根太増し				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,キーレス, キセノンライト,DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー
-------	---

外寸(長さ) 8,430 mm	外寸(幅) 2,470 mm	外寸(高さ) 3,160 mm
内寸(長さ) 5,510 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・タコグラフ：SDカード無し

