

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01993	車名 デュトロ	形状 巻込みパッカー 高床		
初年度 平成29年06月	型式 TKG-XZU600X	車体番号 XZU600-0016143		
乗員 3人	走行距離 119,115 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2017/1 極東開発 GB44-821D-S 4.4立米 連続スイッチ 汚水タンク				

シフト F5	原動機 N04C-UN	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備
バックカメラ, アイドリングストップ, ハロゲンヘッドライト, DPR, VSC, ESスタート, LEDフォグ


外寸(長さ) 5,200 mm	外寸(幅) 1,840 mm	外寸(高さ) 2,180 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	5	5	5
	スベア	10	

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 195/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



エンジン状態 オイルパン、MT付根オイルしみ ドレーンボルトオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・右キャブステップ凹み ・左ドアモール割れ ・左Rビラー切れ小(事故にはならない) ・上物高圧ホースオイル漏れ ・汚水タンク凹み小 ・Rナンバー灯ソケット取付不良(ツメ割れ) ・左Hライト割れ、傷 ・左Fフェンダー凹み ・右PWスイッチ取付不良(ツメ割れ)

