

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|------------------|--|-----------------|--------------------|
| 管理No G-02094 | 車名 ファイター | 形状 2.9t吊4段クレーン ワイド アルミブロック 増トン 未使用車 | | |
| 初年度 令和6年03月 | 型式 2KG-FK62FZ | 車体番号 FK62FZ-615672 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 488 km | 最大積載量 7,600 kg | 排気量 7,540 cc | 車検期限 令和7年03月12日 |
| 上物 2024/2 ユニック URG374 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 引出しフック5対 精工ラック | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 6M60 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 240-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| |
|---|
| その他装備 キーレス, キセノンライト, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) |
|---|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 9,400 mm | 外寸(幅) 2,470 mm | 外寸(高さ) 2,990 mm |
| 内寸(長さ) 5,500 mm | 内寸(幅) 2,350 mm | 内寸(高さ) 600 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | スベア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| スベア | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 265/70R19.5 | リア // | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 汚れ |
| シート破れ 無し |

| |
|---------------|
| フロントガラス 良好 |
|---------------|



| | |
|--------------|------------------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 |

