

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02133	車名 ファイター	形状 アルミブロック ワイド ベッド付		
初年度 平成29年02月	型式 TKG-FK61F	車体番号 FK61F-593301		
乗員 2人	走行距離 455,549 km	最大積載量 3,350 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 2017/1 パプコ 床フック5対 3方開				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, キセノンライト, EZGO
--


外寸(長さ) 8,460 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 690mm Rアオリ590 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			5	5	5	5	スベア	10		
8	8											
5	5	5	5									
スベア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 クランクシールオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・アオリ内側傷 ・ボディ各所傷凹み

