

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02115	車名 ファイター	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイド ベッド付 未使用車		
初年度 令和6年04月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-616005		
乗員 2人	走行距離 500 km	最大積載量 7,600 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和7年04月18日
上物 2024/3 ユニック URG374 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 引出しフック5対 精工ラック				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, キセノンライト, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
---

外寸(長さ) 9,400 mm	外寸(幅) 2,470 mm	外寸(高さ) 3,000 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 600 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 265/70R19.5	リア //															

キャブ内部 汚れ
シート破れ 無し

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

