

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02058	車名 キャンター	形状 2.6t吊4段セルフクレーン 木平 高床 ワイド超ロング		
初年度 平成30年10月	型式 TPG-FEB80	車体番号 FEB80-570449		
乗員 3人	走行距離 37,982 km	最大積載量 3,350 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和6年11月13日
上物 2018/7 タダノ ZE264SLHR ラジコン フックイン ハイジャッキ 3方開 スロープハンガー 横根太増し				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, ハロゲンライト, LDWS

外寸(長さ) 6,830 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,780 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">8</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;">10</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	8	8							5	5	5	5					スベア		10	
8	8																			
5	5	5	5																	
スベア		10																		
フロント 225/80R17.5	リア 〃																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・アウトリガーベース歪み小 ・ワイヤーキンク ・左Rピラーアウター板金跡 ・床板張り替え済 ・ボディーオールペン済
--------------	---

