

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 管理No G-01961 | 車名 メルファ | 形状 45人乗りバス デラックス 総輪エアサス | | |
| 初年度 平成27年10月 | 型式 SDG-RR7JJCA | 車体番号 RR7JJC-40982 | | |
| 乗員 45人 | 走行距離 293,946 km | 最大積載量 | 排気量 6,400 cc | 車検期限 令和7年10月 |
| 上物 45席(運転席、補助席8席含む) 自動折戸ドア モケットシート 左右棚 各席エアコン吹出口 案内マイク | | | | |


| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 J07E | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 230-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 無 | エアバッグ 無 |
| ABS 有 | 電動ミラー 無 | | | |
| その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト, DPR, ESスタート | | | | |

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,920 mm | 外寸(幅) 2,340 mm | 外寸(高さ) 3,030 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |

| | | | |
|----------------|----------|----|----|
| タイヤ状態(分山) | | | |
| | 10 | 10 | |
| | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | |
| スベア | 10 | | |
| フロント 9R19.5 | リア // | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|---|---|
| エンジン状態 ロッカーカバー、ヘッドガスケットオイルしみ オイルパンオイルしみ | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・アイドルアップキャップ欠 ・案内マイク不良 ・右フロントピラー修正 ・ボディーオールペン済 |

