

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02206	車名 スーパーグレート	形状 低温冷凍車 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成24年05月	型式 QKG-FS54VZ	車体番号 FS54VZ-520006		
乗員 2人	走行距離 565,871 km	最大積載量 12,500 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 抹消
上物 2017/11 菱重 TU100SAM-CNF -35℃設定 エバハウス スタンバイ(コード欠) サブエンジン 2012/5 トランテックス 左サイドドア リア観音扉 ラッシング3段 床キーストン ジョロダーレール4本 断熱50mm リア門、ロックレバー、リアフェンダーステンレス				

シフト F7	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,アルミホイール, キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー, デフロック,DPF, EZGO (メッキ)Fバンパー、グリル
---


外寸(長さ) 11,950 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,790 mm
内寸(長さ) 9,330 mm	内寸(幅) 2,310 mm	内寸(高さ) 2,460 mm

タイヤ状態(分山)	10	10	10	10
	8	8	8	8
	10	10	10	10
スベア	10			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロント 245/70R19.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有 左Fガラス割れ 1cm
-----------------------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーケースオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・上物サブエンジンオイルしみ ・リア扉内側一部切れ
--------------	--

