

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02175	車名 キャンター	形状 散水車		
初年度 平成28年08月	型式 TPG-FEA50	車体番号 FEA50-550023		
乗員 3人	走行距離 15,491 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/3 極東開発 LH02-301 PTO式 最大容量2000L 積載物：水 前後散水 吸入ホース 排出ホース				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,DPF


外寸(長さ) 4,650 mm	外寸(幅) 1,710 mm	外寸(高さ) 2,070 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スベア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スベア	10	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スベア	10	□																		

フロント 195/85R16	リア
-------------------	----

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------	------------------

フレーム状態 錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・排水ホース破れ ・低高回転調整バルブ不良 ・上物各所傷
--------------	---

