

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02022	車名 フォワード	形状 アルミブロック ベッド付 増トン リアエアサス		
初年度 平成27年07月	型式 LPG-FTR90T2	車体番号 FTR90-7004451		
乗員 2人	走行距離 497,705 km	最大積載量 7,900 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2015/6 藤和車体 3方開 引き出しフック7対 丸かんフック1対 鳥居、アオリ上部縞アルミ 鳥居加工				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, DPD, HAS, ドラレコ(SDカード無し) (メッキ)Fバンパー, コーナー, ミラー
--


外寸(長さ) 8,510 mm	外寸(幅) 2,380 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ) 6,100 mm	内寸(幅) 2,250 mm	内寸(高さ) 300 mm

タイヤ状態(分山)			
	10	2	
	□	□	
要交換	要交換	要交換	要交換
□	□	□	□
スペア		2	□

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス割れ2cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 E/Gブレ小	ミッション、デフ状態 クラッチカタカタ音 (踏むと消える) MTオイル滲み
フレーム状態 後方錆小	車輛状態 ・一部横根太折れ、割れ ・上物フロア一部補修跡 ・アオリ内切れ穴 ・AC冷え弱い ・ボディー各所傷凹み ・サイドマーカー1部不灯

