

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02142	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成30年03月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7070750		
乗員 3人	走行距離 86,862 km	最大積載量 200 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/3 アイチ SH10A 電工仕様 作業高さ9.9m 絶縁バケット200kg				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, ASR, ナビ,DPD, HSA


外寸(長さ) 4,940 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,750 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5								5	5	5	5							スベア	8			
	5	5																							
5	5	5	5																						
スベア	8																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 有り	修復箇所 右Fピラー修正、凹み
-----------	--------------------

エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
---------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左右キャブステップ凹み ・キャブバックパネル傷 ・上物下パネル操作時左旋回不良 (バケット内操作は出来る) ・ブーム先カバー凹み ・バケット割れ穴
--------------	--

