

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-01907	車名 ダイナ	形状 セフティーローダー フルジャストロー		
初年度 平成28年03月	型式 TDG-XZU720	車体番号 XZU720-0011058		
乗員 3人	走行距離 96,888 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和7年9月10日
上物 2016/3 ユニック ネオDX UC-28NEXTPS ラジコン受信機付き(送信機欠) ウインチ 丸カンフック5対				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,DPR, VSC

外寸(長さ) 7,630 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,230 mm
内寸(長さ) 5,710 mm	内寸(幅) 2,150 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									10	10	10	10							スベア	10		
	8	8																							
	10	10	10	10																					
	スベア	10																							
フロント 215/70R17.5	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーダクトオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆小(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・横、縦根太錆(錆落とし、仕上げ済) ・キャブバック傷 ・ボディー各所傷
---------------------------	--

