

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02007	車名 コンドル	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイド ベッド付 増トン		
初年度 平成29年03月	型式 QKG-PK39LH	車体番号 JNCL0D0A7HU016059		
乗員 2人	走行距離 262,402 km	最大積載量 7,200 kg	排気量 7,010 cc	車検期限 抹消
上物 2010/4 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 2017/3 小平 3方開 引き出しフック13対 床鉄板				

シフト F6	原動機 GH7	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 245-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 リターダ, キセノンライト, EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー
--


外寸(長さ) 9,180 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 2,980 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
5	8		
5	5	5	5
スペア	欠		

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 265/70R19.5	リア
---------------------	----

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバーオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・アオリ内張り一部パッチ当て ・ボディー各所傷凹み ・フックワイヤーキンク有 ・左アウトリガーロックレバー欠 ・ルームミラー欠 ・キーレス不良 ・サイドマーカー欠 ・クレーン自社載せ替え
--------------	---

