

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02168	車名 キャンター	形状 2.6吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 令和2年05月	型式 2PG-FAV0	車体番号 FEAV0-581843		
乗員 3人	走行距離 173,505 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年05月26日
上物 2020/4 タダノ ZX264HRSA フックイン ラジコン 警報仕様 3方開 ロープ穴4対 鳥居、アオリ上部縞アルミ 精工ラック				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	バックカメラ, キーレス, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)ミラー
-------	---


外寸(長さ) 5,980 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 2,740 mm
内寸(長さ) 3,700 mm	内寸(幅) 1,790 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物フロア一部割れ ・左Fウィンカーレンズ割れ ・ボディー各所傷凹み R6年6月168,720km時ディーラーにて 新品エンジンASSY交換(記録簿有り)

