

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-02247 | 車名 フォワード | 形状 強化ダンプ ベッドレス | | |
| 初年度 平成26年07月 | 型式 TKG-FRR90S1 | 車体番号 FRR90-7066104 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 57,217 km | 最大積載量 3,550 kg | 排気量 5,190 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2014/6 新明和 DR4-17SY 電動コボレーン ロックピン | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 4HK1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 190-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|----------------------------------|
| その他装備 ETC1.0,キーレス,ハロゲンライト,DPD |
|----------------------------------|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 5,430 mm | 外寸(幅) 2,220 mm | 外寸(高さ) 2,490 mm |
| 内寸(長さ) 3,400 mm | 内寸(幅) 2,060 mm | 内寸(高さ) 320 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|----|--|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 8 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | スベア | 10 | | | |
| | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スベア | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| | |
|---------------------|---------|
| フロント 225/80R17.5 | リア 〃 |
|---------------------|---------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----------|------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

| | |
|--------------|------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
|--------------|------------------|

| | |
|----------------|---|
| フレーム状態 所々錆小 | 車輛状態 ・ボディー各所傷 ・ダンプ裏錆 ・キャブバックパネル傷 ・コボレーンシート破れ ・リアフェンダー凹み傷 |
|----------------|---|

