

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02309	車名 スーパーグレート	形状 セーフティーローダー 重機運搬 4軸低床 カスタム		
初年度 平成23年11月	型式 LKG-FS50VZ	車体番号 FS50VZ-500057		
乗員 2人	走行距離 288,689 km	最大積載量 12,200 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 令和7年11月14日
上物 2011/10 花見台 ウインチ スタンションホール5対 丸かんフック2対 ラジコン				

シフト F7	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 420-ps
車体色 黄色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,キーレス, リターダ,DPF, EZGO,デフロック (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ステップ
-------	---

外寸(長さ) 11,240 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,930 mm
内寸(長さ) 8,380 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </table>	8	5	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5	スベア	8	8	
8	5																
5	8																
5	5	5	5														
5	5	5	5														
スベア	8	8															
フロント 245/70R19.5	リア //																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・上物フロア浮き、割れ穴 ・ボディー各所傷 ・リアアオリストッパー1部欠 ・ドラレコ(電源入らず)

