

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02278	車名 プロフィア	形状 25tアームロール		
初年度 平成20年01月	型式 ADG-FS1EZYA	車体番号 FS1EZY-10190		
乗員 2人	走行距離 878,027 km	最大積載量 12,000 kg	排気量 12,910 cc	車検期限 令和7年04月14日
上物 2007/12 新明和 CCA1414-21 ツインホイス トリアジャッキ				

シフト F7	原動機 E13C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キセノンライト
-------------------------

外寸(長さ) 11,190 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,980 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8		8	8	8	8		スベア	2			
	8	8																							
8	8	8	8																						
8	8	8	8																						
スベア	2																								
フロント 11R22.5	リア																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 リアクロスメンバー修正 フレーム内側錆	車輛状態 ・左ミラー格納不良

